



CRACKLE KIT

Step 1 | Base Coat



Black

ANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASHFIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.

Observar otras precauciones al reverso.

NET WT. 12 OZ. 340g

BLACK BASE COAT • USE ON WOOD, METAL, PLASTER, CERAMICS & MASONRY
IMPORTANT: READ ALL DIRECTIONS ON BOTH CANS BEFORE BEGINNING YOUR PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Painting: Shake often during use. Hold Can upright 6-8" from surface and slowly spray base coat heavily and uniformly on project. Make sure base coat is dry before applying crackle top coat, usually 1 hour.

Dry Times: Based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 15 minutes, to handle in 30 minutes and is fully dry in 2 hours. For objects exposed to moisture, apply American Accents® Matte Clear top coat for optimal durability.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in warm water. For dried paint, rinse in a solvent such as Xylol or mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: ACETONE, PETROLEUM DISTILLATES, n-BUTYL ACETATE AND ISOBUTYL ACETATE. Harmful if swallowed. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-837-8677 rustoleum.com/testors

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 346070139

APLIQUE 2: ABRIGO PRIMERO
ACABADO CRUJIDO ANTIGUO • USE EN MADERA, METAL, YESO, CERÁMICA Y ALBAÑILERÍA
IMPORTANTE: LEA TODAS LAS DIRECCIONES EN AMBAS LATAS ANTES DE EMPEZAR SU PROYECTO.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra sobre 10°C (50°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies cuyas temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la U.S. EPA/Información sobre el Plomo: 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Pintado:** Asegure que la capa base se encuentra completamente seca antes de aplicar la última capa, usualmente como 1 hora. Sacuda la lata vigorosamente por dos minutos después de haber escuchado el sonido de la botella mezcladora. Sacuda la lata frecuentemente durante la aplicación. Agarre la lata derecha como a 6-8 pulgadas desde la superficie y empiece a rociar lentamente una capa bastante gruesa y húmeda directamente sobre la capa base completamente cubriendo la superficie que se está pintando. No aplique una segunda capa. Si espera 1-10 minutos podrá ver que el acabado con Agaciencia Crujida empieza a verse. **Tiempos de Secado:** Basado en una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo cuando la temperatura se encuentra más fría. Saca al tacto en 15 minutos y se puede agarrar en 30 minutos y está completamente seca en 2 horas. En caso de objetos que están expuestos a la humedad, aplique una última capa transparente usando American Accents® Matte (Mate) para obtener una durabilidad óptima. **Limpieza:** Cuando acaba de rociar, limpie la válvula del rociador volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón para rociar por 5 segundos. Limpieza de la pintura húmeda con Xylol o espíritus minerales. Deseche la lata vacía en el basurero. No queme o ponga en un compactador doméstico para basura. **Atenciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuague con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

CONTIENE: ACETONA, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ACETATE DE N-BUTILO Y ACETATO DE ISOBUTILO. Dañino o fatal si es ingerido. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perfume o incinere (quemar) el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas pilotas, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo. Los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **¡ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.



CRACKLE KIT

Step 2 | Top Coat



Ivory

ANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASHFIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.

Observar otras precauciones al reverso.

NET WT. 12 OZ. 340g

ANTIQUE CRACKLE FINISH • USE ON WOOD, METAL, PLASTER, CERAMICS & MASONRY
IMPORTANT: READ ALL DIRECTIONS ON BOTH CANS BEFORE BEGINNING YOUR PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Painting: Make sure the base coat is thoroughly dry before applying top coat, usually 1 hour. Shake can vigorously for two minutes after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can upright 6-8" from surface and slowly spray on one heavy "wet" coat directly over base coat completely covering the painted surface. Do not recoat. Within 1-10 minutes you will see the Crackle Finish appear.

Dry Times: Based on 70°F – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 15 minutes, to handle in 30 minutes and is fully dry in 2 hours. For objects exposed to moisture, apply American Accents® Matte Clear top coat for optimal durability.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in warm water. For dried paint, rinse in a solvent such as Xylol or mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: ACETONE, PETROLEUM DISTILLATES, n-BUTYL ACETATE AND ISOBUTYL ACETATE. Harmful if swallowed. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C).

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.**

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

ACABADO CRUJIDO ANTIGUO • USE EN MADERA, METAL, YESO, CERÁMICA Y ALBAÑILERÍA
IMPORTANTE: LEA TODAS LAS DIRECCIONES EN AMBAS LATAS ANTES DE EMPEZAR SU PROYECTO.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra sobre 10°C (50°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies cuyas temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije livemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soldar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la U.S. EPA/Información sobre Plomo: 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Pintado:** Asegure que la capa base se encuentra completamente seca antes de aplicar la última capa, usualmente como 1 hora. Sacuda la lata vigorosamente por dos minutos después de haber escuchado el sonido de la bolita mezcladora. Sacuda la lata frecuentemente durante la aplicación. Agarre la lata derecha como a 6-8 pulgadas desde la superficie y empuje a rociar lentamente una capa bastante gruesa y "húmeda" directamente sobre la capa base completamente cubriendo la superficie que se está pintando. No aplique una segunda capa. Si espera 1-10 minutos podrá ver que el acabado con Agenciación Crujida empieza a verse. **Tiempos de Secado:** Basado en una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo cuando la temperatura se encuentra más fría. Seca al tacto en 15 minutos y se puede agarrar en 30 minutos y está completamente seca en 2 horas. En caso de objetos que estén expuestos a la humedad, aplique una última capa transparente usando American Accents® Matte (Mate) para obtener una durabilidad óptima. **Limpieza:** Cuando acabe de rociar, limpie la válvula del rociador volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón para rociar por 5 segundos. Limpieza de la pintura húmeda con Xilol o espíritus minerales. Desheche la lata vacía en el basurero. No queme o ponga en un compactador doméstico para basura. **Alisamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuague con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

CONTIENE: ACETONA, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ACETATO DE n-BUTILO Y ACETATO DE ISOBUTILO. Dañino o fatal si es ingerido. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perfume o incinere (quemar) el contenido. No exponga al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Aguar las llamas y llamas pilotas, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo. Los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. **MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-837-8677 rustoleum.com/testors

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 346071 0319