

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

BRIGHT COAT

METALLIC FINISH

RICH, SHINY FINISH FAST DRYING

ANY-ANGLE SPRAY



with COMFORT TIP

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LIQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN. Observe otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ. (312g)

RUST-OLEUM BRIGHT COAT METALLIC FINISH for indoor use features a comfort tip with a wider finger pad to reduce fatigue caused by continuous spraying and an any-angle spray feature that allows you to spray in any direction, even upside down.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 70% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Stops Rust® Primer provides added corrosion protection, superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times: based on 70°F (21°C) ~50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. 1 to 2 hours tack-free, 2 to 4 hours handle time and fully dry in 24 hours. Primers may be top coated immediately.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash quickly. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not shoot a pin or other object into the stem.

CONTAINS: LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.**



• For more information visit rustoleum.com/ecoinfo
• Contains NO CFC's or other substances which deplete the ozone layer



SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 334596 0118

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10° y 32° C (50-90° F) la humedad de bajo de un 70% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando son calentadas excedan una temperatura de 38° C (100° F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta e la oxidación con un cepillo de cerdas de alambre o sino papeal Vile. Lije eventuales las superficies lustrosas. Limpie lavando la superficie con jabón y agua, enjuague y de secar. **ADVERTENCIA:** Si usted raspa, lija o remueve la pintura vieja puede estar polvo de plomo. Llame al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Uso:** **Preparación:** Agite la vibración por un minuto después de haber escuchado la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Pingue en contacto con Rust-oleum. El uso de una Capa Preparadora Stops Rust® provee una protección adicional contra la corrosión, una adhesión y encubrimiento superiores y se recomienda especialmente para maderas y metal que se encuentran descubiertos. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado la esfera mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme y estable desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslape la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Agite 2 o más capas delgadas y uno pocos minutos aparte. Permita más tiempo cuando las temperaturas se encuentran más frías. Se encuentra seca al tacto en 2-4 horas, se puede aguar en 5-9 horas y se encuentra completamente seca después de 24 horas. Las primeras capas preparadoras se pueden pintar inmediatamente. **Limpieza:** Limpie frotando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda con Xylol o Espíritus de Mineral. Desete la lata vacía en un basurero. No quemar o poner la lata en un compactador doméstico para la basura. **Resaca:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón modificador para poder enjuagarlo en un solvente como Espíritus de Mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

CONTIENE: GAS LIQUIDO DE PETRÓLEO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar un reventón explosivo. No exponga al calor ni tampoco almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El fin uso intencional a concentrar y respirar deliberadamente el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y llamas del fuego. No fume. Extinga todas las llamas de fuego, y llamas piloto, apague las estufas para cocinar, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se han disipado. Prevenga la acumulación de los vapores al abrir todas las ventanas y las puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente donde se encuentra una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si sufre de lagrimeo en los ojos, dolores de cabeza o mareos, use un respirador para la protección de la respiración (aprobado por NIOSH) o salga fuera del área. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa de vestir. **Primeros Auxilios:** Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto de la piel, lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de una emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local. Para obtener información acerca de la salud para este producto llame al: (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

7718830 BRIGHT COAT CHROME



0 20066 77188 1

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

BRIGHT COAT

METALLIC FINISH

RICH, SHINY FINISH FAST DRYING

ANY-ANGLE SPRAY



with COMFORT TIP

ANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LIQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN. Observe otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ. (312g)

RUST-OLEUM BRIGHT COAT METALLIC FINISH for indoor use features a comfort tip with a wider finger pad to reduce fatigue caused by continuous spraying and an any-angle spray feature that allows you to spray in any direction, even upside down.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 70% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let on home wash compactor. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Primer: Use of a Stops Rust® Primer provides additional corrosion protection, superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.


Dry & Recoat Times: Based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. 1 to 2 hours tack-free, 2 to 4 hours handle time and fully dry in 24 hours. Primers may be top coated immediately.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Cleaning: If valve sticks, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: LIQUIFIED PETROLEUM GAS, ACETONE, AROMATIC HYDROCARBONS, DIMETHYL CARBONATE, PETROLEUM DISTILLATES AND N-BUTYL ACETATE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation.

Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.



SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 338594 0118

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10° y 32° C (50-90° F) y la humedad debajo de un 70% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando son calentadas exceden una temperatura de 35° C (90° F) de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta o la oxidación con un cepillo de cerdas de diamante o sino papee lija. Si lementes las superficies lisas. Limpie lavando la superficie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si usted rasca, lija o remueve la pintura vieja puede salir polvo de plomo. El PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Unión Americana Nacional para la información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Copa Preparadora:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GIREE LA LATA. Prepare en contacto con Rust-Oleum. Si usó de una Copa Preparadora Stops Rust® provea una protección adicional contra la corrosión, una adhesión y endurecimiento superiores y se recomienda especialmente para madera y metal que se encuentran descubiertos. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado la esfera mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agnere la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme y estable desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslape la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Agite 2 o más veces después y unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Copa:** can baseados en una temperatura de 21° C (70° F) - 50% humedad relativa. Permita más tiempo cuando las temperaturas se encuentran más frías. Se encuentra seca al tacto en 2-4 horas, se puede apagar en 5-6 horas y se encuentra completamente seca después de 24 horas. Las primeras capas preparatorias se pueden pintar inmediatamente. **Limpieza:** Limpie tratando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda con Xylol o Espirita de Mineral. Deslice la lata hacia un basurero. No quemar o ponga la lata en un compactador doméstico para la basura. **Atenciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rotador para poder enjugarlo en un solvente como Espirita de Mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la lata de la válvula.

CONTIENE: GAS LIQUIDO DE PETRÓLEO, ACETONA, HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, CARBONATO DE DIMETILO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y ACETATO DE N-BUTILO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar un reventón explosivo. No exponga al calor ni tampoco almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar y respirar deliberadamente el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y llamas del fuego. No fume. Extinga todas las llamas de fuego, y llamas piloto, apague las estufas para cocinar, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se han disipado. Prevenga la acumulación de los vapores al abrir todas las ventanas y las puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente donde se encuentra una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si sufre de lagrimeo en los ojos, dolores de cabeza o mareos, use un respirador para la protección de la respiración (aprobado por NIOSH) o salga fuera del área. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa de vestir. **Primeros Auxilios:** Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto de la piel, lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de una emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local. Para obtener información acerca de la salud para este producto llame al: (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

7710830 BRIGHT COAT GOLD

