

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®
PAINTER'S Touch®

2X

ULTRACOVER®



I = III
COVERAGE*

PRIMER

PROVIDES A TIGHT BOND FOR A TOP COAT
FOR THE LONGEST LASTING FINISH

FLAT WHITE

WOOD, METAL, PLASTIC & MORE

FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR

DANGER!

*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ. (340g)

LIQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFAMABLES. VAPORES NOCIVOS.
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Vea otras precauciones en el panel de atrás.



PELIGRO!

PAINTER'S TOUCH® 2X ULTRA COVER® contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to similar matching colors of Rust-Oleum general purpose paints. This fast-drying formula covers surfaces in fewer spray passes, completing projects efficiently and easily. The any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down.

TIP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you spray, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-244-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Shake vigorously for one minute after mixing. Hold up right 10"-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can some distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more coats a few minutes apart.

Dry & Retouch Coats: Start on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5 days.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES, DIMETHYL CARBONATE AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breath dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergencies, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Condiciones para la Pintado: Use el exterior en un área bien ventilada como un garaje abierto, use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad debajo de un 65%, para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que son calentadas excede 93°C (200°F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra todo el área circundante para protegerla contra la niebla del rocío. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de acero o papel lijado. Límpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raya, no remueva la pintura vieja, usej puede quedar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio web www.epa.gov/plomo.

Primer Capa Preparadora: Es la capa de primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para proveer una adhesión superior y encubrimiento es recomendado cuando se trata de superficies de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO VOLVER LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agita a menudo durante el uso. **Aplicación:** La tasa de aplicación es de 10-15 pulgadas desde la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO VOLVER LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agita a menudo durante el uso. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing. Hold up right 10"-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can some distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more coats a few minutes apart.

Tempo de Secado y Aplicación de Otra Capa: **NOTA:** Secado a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Agite 2 ó más capas dejándolas unos minutos aparte. **NOTA:** Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa basados en una temperatura de 21° C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permite más tiempo en temperaturas más bajas. Seca a la mano en 20 minutos. Se puede aplicar 1 hora y se curva completamente en 24 horas. Aplice una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora y despegue a los 5 días.

Aplique la capa transparente Usando 2-3 capas dejándolas unos pocos minutos aparte. **NOTA:** Soporte plástico la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logrados en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpia y rocíe despegar la valvula de la rosca. Limpie la pintura quemada con xilol o espiritu mineral. Despegue la valvula en un basurero. No quemé ni ponga la valvula en un compactor doméstico para la basura. **Atascamientos:**

Si la valvula se atasca, haga girar y sacar el botón roscado para poder engranarlo en un solvente como espiritu de mineral. No inserte un clavo o cualquier otro objeto dentro del tubo de la valvula.

CONTIENE: ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, DESTILADOS DE PETRÓLEO, CARBONATO DE DIETÍLICO Y HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perfume o inhale el quemar el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar rotura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 45°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva o continua repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y lámparas, y apague las estufas, calientabanderas, motores eléctricos y todos las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asigue la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta agotamiento de los ojos, dolores de cabeza o mareos, use protección para la respiración aprobada por NIOSH y salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Sí es que surge una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediata asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov. MANTENGA FUERA DEL ALANCEO DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-481-4785 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2023 Rust-Oleum Corporation 388472 0723

334019 FLAT WHITE PRIMER



0 20066 38768 6